Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:48

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/peartune-mso-bosch-gen-45-smart-system-chip-tunning-p-21315.html



PearTune MSO Bosch Gen 4/5 Smart System Chip Tunning

Cena	**1 200,00 zł**
Numer katalogowy	**chip tuning**
Producent	**Speedbox**

Opis produktu

PearTune MSO 4.0 V2 dla Bosch Gen4 Smart System 2022

Kompatybilny również z Bosch Gen5!

PearTune MSO 4.0 usuwa ograniczenie prędkości do 25 km/h w rowerach elektrycznych Bosch Smart System, umożliwiając jazdę znacznie szybciej przy pełnym wsparciu silnika. „MSO” oznacza „Max Speed Off”.

Nie potrzebujesz komputera ani smartfona, aby obsługiwać strojenie. Możesz włączać i wyłączać strojenie w dowolnym momencie za pomocą przycisków sterujących roweru.
W porównaniu do PearTune 3.0, PearTune 4.0 ma kilka zalet, które czynią to narzędzie do strojenia jeszcze bardziej atrakcyjnym. Menu Service pozwala na:

Prawidłowa prędkość pozostaje czytelna

Jeśli chip tuningowy jest aktywny, wyświetlacz roweru elektrycznego będzie pokazywał prawidłową prędkość do 22,9 km/h. Przy wyższych wartościach prawidłowa prędkość pozostaje czytelna, choć poprzez drugą cyfrę i miejsce dziesiętne prędkościomierza. Oznacza to, że wyświetlana prędkość 23,3 km/h w rzeczywistości odpowiadałaby 33 km/h, wyświetlana prędkość 24,0 km/h odpowiadałaby 40 km/h itd.
Wszystkie pozostałe wartości są wyświetlane prawidłowo na wyświetlaczu e-roweru.

Instalacja

PearTune MSO 4.0 to moduł, który należy zainstalować między silnikiem a czujnikiem prędkości, a także między silnikiem a prędkościomierzem (wyświetlaczem). Aby uzyskać dostęp do niezbędnych złączy, plastikowa osłona silnika musi zostać na krótko zdjęta podczas instalacji.
Uwaga: Zestaw zawiera ściągacz korby i uchwyt na smartfon.
Ważne: Jeśli chcesz użyć modułu PearTune w nowym rowerze elektrycznym, powinieneś najpierw przejechać rowerem co najmniej 1 km przed montażem modułu.

PearTune MSO 4.0 dla Bosch Gen4 Smart System 2022 – przegląd funkcji

PearTune MSO 4.0 V2 dla Bosch Gen4 Smart System 2022 Zgodność

Uwaga: Proszę nie wykonywać żadnych aktualizacji Bosch po zainstalowaniu i użyciu programu do strojenia! Zgodność może nie być już gwarantowana.
Ważne: Niekompatybilne z rowerami elektrycznymi, które mają magnes na zaworze (magnes obręczy). Te czujniki są instalowane głęboko w silniku i nie można ich optymalizować za pomocą modułów.
Niekompatybilne z rowerami elektrycznymi Bosch z **systemem ABS!**